


Комбинация приборов



1. Спидометр.
2. Одометр, указатель пробега за поездку и кнопка переключения/сброса показаний.
3. Тахометр.
4. Указатель уровня топлива (применимо в отношении автомобилей, не оснащенных многофункциональным информационным дисплеем).
5. Регулятор/переключатель подсветки панели приборов.
6. Индикация температуры окружающего воздуха (применимо в отношении автомобилей, не оснащенных многофункциональным информационным дисплеем).
7. Указатель установки стабилизированной скорости круиз-контроля (применимо в отношении автомобилей, не оснащенных многофункциональным информационным дисплеем).
8. Многофункциональный информационный дисплей.
9. Активный водительский дисплей (ADD).
10. Маршрутный компьютер и выключатель «INFO».
11. Переключатель единиц измерения скорости.

Спидометр

Спидометр показывает скорость движения автомобиля.

Переключатель единиц измерения скорости (применимо в отношении автомобилей, оснащенных комбинацией приборов типа А)

В определенных моделях автомобиля, предназначенных для рынков некоторых стран, существует возможность переключения единиц измерения скорости (км/ч или мили/ч).

Нажмите на переключатель единиц измерения скорости и удерживайте его нажатым не менее 1,5 секунды.

Переключатель позволяет выбирать между следующими единицами измерения скорости: км/ч и мили/ч.

Одометр, указатель пробега за поездку и кнопка переключения/сброса показаний

При последовательных нажатиях на кнопку переключателя на дисплей будут поочередно выводиться показания пробега за поездку А («Trip A») или за поездку В («Trip B»). Индикатор выбранного указателя пробега отражается на дисплее («TRIP A» или «TRIP B»). Изд-во «Monolith»

