



Схема соединений жгута проводов системы управления двигателем: 1 - клапан продувки адсорбера; 2 - датчик положения дроссельной заслонки; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - муфта вентилятора; 5 - регулятор холостого хода; 6 - клемма D генератора; 7 - датчик сигнализатора аварийного давления масла; 8 - катушка зажигания; 9 - свечи зажигания; 10 - датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске; 11 - датчик фаз; 12 - датчик положения коленчатого вала; J3 - колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода; 14 - управляющий датчик концентрации кислорода;